

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
EJENDOMSUDVALGET

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i ejendomsudvalget tirsdag den 1.6.1982 kl. 14,00 på Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse II med følgende

D A G S O R D E N

1.

Kommunens ejendom, Birkealle 36.

Lejemålet med Birkealle 36,  
Jægerspris ophører pr. 31.7.1982.

Besvaret den: 7.6.1982  
under j. nr. 17 - 1 - 13

2.

Birkealle 36

ansøger om at måtte leje  
Birkealle 36, når denne bliver ledig.

Det er oplyst, at dette vil ske 1.8.1982.

Besvaret den: 7.6.1982  
under j. nr. 17 - 1 - 13

3.

Hovedgaden 37.

Lejeren i ovennævnte ejendom  
Hovedgaden 37 B, Jægerspris opsiges lejemålet  
pr. 1.6.1982.

Ejendomsudvalget den 4.5.1982

Det indstilles at lejligheden udlejes til  
som er lære ved Møllegårdskolen.

Husleje pr. mdr. kr. 600,-

Det bemærkes at Jægerspris Kommune til SDS  
betaler kr. 500,- pr. mdr.

Den 10.5.1982 Carl Körvell meddeler, at  
ikke ønsker at leje boligen.

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. \_\_\_\_\_

Dag og år:

tirsdag d. 1.6.1982

Blad nr.

25

Formandens  
initialer:

*JG*

*Fravelende:*

*Körvell, aflød*

*1. til efterretning.*

*2. Udsolgt indtil videre.*

*3. til efterretning.*

4. Møllegårdskolen.

Kulturelt udvalg fremsender sag vedrørende flagstang til Møllegårdskolen.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr. 17-1-213

5. Møllegårdskolen.

C.J. Montage aps. Kongens Vænge 131, Hillerød fremsender tilbud på serviceeftersyn af elevator på Møllegårdskolen.

Besvaret den: 2.6.1982

under j. nr. 53 - 1

6. Møllegårdskolen.

Skoleinspektør Bjørn Godt-Hansen, Møllegårdskolen fremsender skrivelse af 25.2.82 vedrørende indbrud på skolen.

Skolebyggeudvalget den 6.5.1982

Oversendes til ejendomsudvalget.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr. 17-1-213

7. Snedker- tømrerarbejde.

Tømrermester Jens W. Hansen, Jægerspris tilbyder sig indenfor tømrer- og snedkerarbejde.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr. 17-1

8. Ansøgning om lejlighed.

ansøger om lejlighed i Jægerspris kommune.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr. 17 - 1

4. Det kunstlilles til skolen af Jægerspris med placering og dim.

5. Afbestilles.

6. Besværes.

7. Det afsløres.

8. På nuværende tidspunkt kan ingen løsning findes.

9.

Kommunens ejendom, Hovedgaden 146.

I forbindelse med licitation den 21.5.1982 indkom følgende tilbud.

Jægerspris Vinduet A/S,  
Jægerspris kr.

J.M.W. Sommerbyg Aps,  
Jægerspris

Dråbyhus Aps  
Jægerspris

Ole Jensen Aps  
Dalby

Bjarne Vestergård,  
Kulhuse

Jens W. Hansen Aps  
Jægerspris

Schmidt-Petersen & Kock  
Jægerspris

Erik Petersen  
Jægerspris

Chr. Nielsen  
Lyngerup

Bredahl Kristensen  
Tørslev

Finn Johansen  
Kulhuse

Ralf Erlandsen  
Jægerspris

Hornsved Maskinsnedkeri  
Jægerspris

Ovennævnte priser er incl. 22% moms

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr. 17-1-42

Dag og år:

tirsdag, d. 1.6.82

Blad nr.

26

Formandens  
initialer:

*g.*

*gk*

*Opvarme Væstergård  
godkendt med  
kr. 100.747,60.*

10.

Matr.nr. 1 a, Svanholm, Svanholm gods.

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 16.3.1982  
vedrørende opstillede skurvogne.

Ejendomsudvalget den 6.4.1982

Der meddeles en frist på 14 dage for fjernelse  
af skurvogne eller PM.

Den 28.4.1982 modt.skrivelse om skurvogne.

Ejendomsudvalget den 4.5.1982

Fjernes omgående ellers fremsendes sagen til  
politimesteren.

Den 14.5.1982 modtaget skrivelse af 12.5.1982  
fra Svanholm vedrørende skurvogne m.v.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr.                      matr.nr.                     

11.

Byggetov

Boligministeriet fremsender bekendtgørelse af  
byggetov samt cirkulære om ændringer i byggetov

Eksemplar vedlagt dagsorden.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr.                      25-1-1

12.

Byggestyrelsen

Byggestyrelsen fremsender vejledning om behand-  
ling af sagen om lukning af altaner m.v.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr.                      25-1-2

13.

Matr.nr. 3 u, Bakkegårde, Frejasvej 6

For ejeren af ovennævnte ejendom,

N. Rensborg, Jægerspris ansøgning  
om tilladelse til at opføre en tilbygning.

Tilbygningen ønskes placeret nærmere naboskel  
med 10,0 m (stråtag) mod at der på naboejendom-  
men tinglyses byggeretsligt skel.

Besvaret den: 7.6.1982

under j. nr.                      matr.nr.                     

10. Sagen behandles  
udvalget som  
afsluttet.

11. til efterbehandling.

12. til efterbehandling.

13. Godkendt.

14.

Matr.nr. 4 CI, Barakkerne

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
søger om tilladelse  
til at opføre tilbygning 4,70 m fra vejskel  
(min. 6,0 m).

Besvaret den:	<u>3.6.1982</u>
under j. nr.	<u>matr.nr.</u>

15.

Matr.nr. 24 A, Gerlev, Bygaden 15.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
Bygaden 15, Gerlev, fremsender ansøgning  
om tilladelse til at indrette 3 værelser i ud-  
nyttet loftrum.

Der søges om godkendelse af en lofthøjde på 2,10  
m (min. 2,30 m).

Besvaret den:	<u>8.6.1982</u>
under j. nr.	<u>matr.nr.</u>

16.

Matr. nr. 2 ID, Bakkegårde, Bellisvej 18.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
søger om godkendelse af  
tilbygning med badeværelse opført af den tidlige-  
re, nu afdøde, ejer uden byggetilladelse.

Der er ikke installeret vandkloset, og der er  
kun afløb fra gulvafløb og håndvask til sivedræn.  
Ved besigtigelse den 13.5.82 stod åben vand på  
ca. 1/5 af ejendommen, hvorfor det må antages,  
at drænets bund ligger under grundvandsstanden.  
Ved fornyet besigtigelse den 21.5.82 var vandet  
væk, og ejendommens interne installationer, samt  
det øvrige udførte arbejde var så vidt de kunne  
ses udført på faglig forsvarlig måde.

Besvaret den:	<u>3.6.1982</u>
under j. nr.	<u>matr.nr.</u>

Dag og år:

tirsdag, d. 1.6.1982

Blad nr.

27

Formandens  
initialer:

*[Handwritten initials]*

*14.*

*Aufbefales*

*15. Afslagt.*

*16. Aufbefales mod  
at aut. kloak-  
muslu ridsledes  
afslut.*

17.

Matr.nr. 3 BB, Bakkegårde, Fjordslugten 5.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
, søger om tilladelse  
til at opstille en carport 3,5 - 5,0 m fra vej-  
skel.

Besvaret den: 3.6.1982

under j. nr. matr.nr.

17. Godkendt.

18.

Matr.nr. 9 CQ, Neder Dråby, Jerichausvej 3

For ejeren af ovennævnte ejendom  
fremsender Niels Rensborg Aps, Jægerspris  
ansøgning om tilladelse til at opføre en til-  
bygning på 1,39 m<sup>2</sup>.

Den ekst. bebyggelsesprocent er 33,77 % og efter  
tilbygning vil bebyggelsesprocenten være 34,25 %  
(max. 35 %).

Besvaret den: 8.6.1982

under j. nr.

18. Godkendt.

19.

Lejebolig.

Socialudvalget anmoder om bistand i forbindelse  
med udlejningsbolig til ny leder af Parkvejens  
børnehave pr. 1.7.1982.

Besvaret den: 8.6.1982

under j. nr. 17-1-43

19. Tilbydes lejlighed  
i Ferggården.

20.  
Byggesyn

Gennemgang af byggesynsrapport

Plejehjemmet DE TRE EGE

Tætning af gulvpanel ved fryserum  
Søjler ved gryder fuges og males  
Dørkarm til depot udskiftes  
Rustfri hjørner på dørkarm til spisestue  
Søjler males sorte  
Finerdøre lakeres  
Vægge males  
Skabsdør males  
Skullerum D: ny bordplade, skabe og døre males  
Badeværelse B: skabe og døre males  
Rengøring B: rustfri hjørne på dørkarm  
Skullerum A: skabe og døre lakeres  
Bad A: skabe og døre lakeres  
Rengøring A: rustfri hjørner på dørkarm  
Stryestue: vægge males  
Vaskeri : vægge males  
evt. pålægning af fodsikkert gulv  
Udendørs: skråtrammer rep.  
rullebordet ved madbil  
nyt tagpap på kapellet  
Følgende stuer males:  
5 - 6 - 22 - 24 - 34 - 35 - 39 - 42 - 44 - 46 -  
48  
endevæg i nr. 43  
loft og gang i nr. 19  
garderobeloft i afd. A  
stue 5 nyt gulvtæppe  
Følgende badeværelser males:  
3 - 6 - 22 - 24 - 29 - 46 - 48  
endvidere rep. loftplade nr. 6  
udskiftning af utætte termoruder

Dag og år:  
tirsdag, d. 1.6.82

Blad nr.  
28

Formandens  
initialer



20. Aflydte i gang.  
sattes under be-  
synstagen til øko-  
nomi.

Jægerspris Rådhus.

Rep. af slidlag på parkeringsplads  
Kældertrappe lakeres  
Udvendig træværk behandles  
Følgende steder lys maling:  
Udvalgsværelse 2 og  
udvalgsværelse 1  
Forkontoret sekretariatet  
Skatteforvaltning  
Bagvæg ved kopimaskine + sofa  
Gulvtæppe rep. i sekretariat og forkontor ved  
socialforvaltning  
Nyt tæppe i udvalgslokale 2  
Opretning af tagbrønd  
Montering af hjørneskinne ved kantine  
Maling af ud- og indsugning i gavle  
Havedør ved kantine stryges

Mosevej 12.

Rep. af tagrende og nedløbsrør  
Rep. af garageport  
Males udvendig  
Vindskeder stryges

Mosevej 14.

Rep. af tagvindue på 1.sal  
Rep. af terrassedør 1.sal  
Huset males udvendig  
vindskede stryges



Birkealle 16.

Tagryg rep.

Udførelse af flisegang fra indgang ved vej til hoveddør

Birkealle 32

Intet at bemærke

Birkealle 36.

Intet at bemærke

Birkealle 38.

Intet at bemærke

Ahornvej 3.

Rep. af vindue til soveværelse

Træværk på udhus ved carport stryges

Ahornvej 5.

Fuge ved køkkenborc

Tætning af havedør

Rep. af afløb for tagvand

Garageport stryges

Dag og år:  
tirsdag, d. 1.6.82

Blad nr.  
29.

Formandens  
initialer:



Ahornvej 10

Maling af haveparti udvendig  
Eventuel hulmursisolering  
Rude udskiftes i dør til bryggers

Askevej 35

Intet at bemærke

Møllevej 23

Rep. af udvendig puds  
Rep. af tag over udhus  
Opsætning af fliser ved komfur i køkken  
Montering af termostatventiler  
Rep. af skorstenspipe på udhus

Fritidshjemmet Vestermose

Rep. af afløb fra tagvand mod sydøst  
Maling af udvendig træværk  
Rep. af udvendig trappe  
dette gælder ligeledes udv. trappe til lejlighed  
Rep. af tag på kvist 1.sal  
Rep. af fuger ved bagindgang  
Lægning af fliser ved indgang ved veranda

Dag og år:

tirsdag.d.1.6.82

Blad nr.

30

Formandens  
initialer:



Møllevej 41.

Rep. af tegltag

Det henstilles til lejeren at haven passes

Femhøj idrætsforening

Bygningen males udvendig

Kyndbyvej 50.

A og B

Fjernelse af 3 stk. træer i skel mod nabo  
(øst)

Fjernelse af gammel bil samt oprydning på grunden

Opretning af tagrende mod syd

Egelyvej 2

Rensning af kloakafløb fra køkkenvask

Rep. af haner ved badekar og wc.

Termostatventiler på samtlige radiatorer 11 stk.

Udskiftning af rude i havedør

Tætning af garageport

Egelyvej 4.

Rep. af nedløbsrør mod nord

Rep. af sokkelpuds

Rep. af dør til udhus

Solbakkevej 15.

Montering af dørklokke på hoveddør

Rep. af murværk over havedør

Rep. af tegltag + rygning

Rep. af tagrende mod vest

Rep. af havelåge

Fjernelse af affaldsbrønd ved garage

Fjernelse af køleskab som står i garage

Levering af ca. 2 m<sup>2</sup> muld

Solbakkevej 13

Rep. af havedør

Montering af vandnøse på kælderdør

Der ønskes opstilling af skabe i soveværelse

Solbakkevej 11

Lydisolering af væg mellem stue og værelse

Isætning af isokern i skorsten

Etablering af yderligere 1 parkeringsplads ved garage

Rep. af vindue i børneværelse på 1.sal

Rep. af udhus

Kulhusgården

Tætning af afløb under køkkenvask

Rensning af afløb fra vaskekælder

Rep. at haner på radiatorer

Rep. af cisterne i toilet

Det er konstateret, at heste er fjernet, men at oprydning mangler.



Kulhuse camping

Intet at bemærke

Kulhusvej 149.

Biblioteket:

Udbedring af betonbelægning i gården

Renovering af afløb fra køkkenvask

Rep. af køkkenskab

Beplantning foran bygningen mod Kulhusvejen

Gartnermæssigt gennemgang af området mod nord

Renovering af fyrrum med evt. ny kedel og olie-  
fy

Kulhusvej 67

Rygning af stråtag

Maling af tag

Rep. af plade ved kakkelovn

Lejer har indkøbt maling forialt kr. 557 til  
istandsættelse af bygningen

Kulhusvej 63

Intet at bemærke

Kulhusvej 57.

Lejer må tilskrives med anmodning om at foretage  
oprydning omkring ejendommen.

Nygårdsvej 1

Intet at bemærke

Kulhusvej 44.

Forsvarets bygningstjeneste tilskrives med hensyn til fjernelse af delvis væltet udhus.

Udskiftning af vinduer ialt 10 fag

Kulhusvej 54.

Etablering af nyt afløb for køkkenvask

Rep. af vindue i gavl mod syd

Murerrep. af udhus

Rep. af tag på udhus mod syd

Rep. af lem i gavl mod nord

Tætning af hoveddør

Montering af forsatsvinduer på 3 fag

Opsætning af tagrende mod vest

Kulhusvej 52

Murerrep. af sydgavl

Taget er i en meget dårlig forfatning

Kulhusvej 50

Eftersyn af eternitrygning på hovedhus

Kulhusvej 31

Opsætning af tagrender

Udvendig maling af bygning

Indretning af toilet i disponibel rum

Kulhusvej 29

Tætning af hoveddår

Eventuel indretning af toilet

Eventuel udskiftning af trægavl mod nord

Kulhusvej 27 A.

Rep. af tag og vindfang

Rep. af køkkenvask

Kulhusvej 27 B

Intet at bemærke

Kulhusvej 11 B

Stråtag rep.

Kulhusvej 11 A

Eventuel isolering på loft

Kulhusvej 11 C

Rep. af skorsten

Kulhusvej 11 D

Rep. af skorsten

Kulhusvej 11 E

Rep. af skorsten

Kulhusvej 11 F

Rep. af skorsten

Kulhusvej 23

Rep. af stråtag

Loftbeklædning i stue

Bygningen males udvendig

Vinduer og døre behandles udvendig

Fældning af stort træ mod syd

Opsætning af dækbræt under stråtag ved indgang



Legeplads på Ahornvej

Formanden vil fremkomme med nærmere redegørelse omkring anvendelse af ovennævnte areal.

Grønt område mellem Askevej og Magnolievej

Opretning af trapper

Udlægning af grus ved sti

Grønt område ved Valnøddevej

Retablering af hegn mellem grønt område og kommunaldirektør P. Sabroe

Trappe ved sti ved Bakkedraget

Trappe rep.

Legeplads ved Kignæs.

Intet at bemærke.

Grønt område hjørnet af Bakkegårdsvej/Hovedg.

Intet at bemærke.

Solbakkeskolen

Rep. af murværk i formningslokale

Ventilation af kælder mod syd

Flisebelægning ved sydgang

Ventilation i skolekøkken

Skolekøkken males

Etablering af tavlebelysning og stikkontakter ved tavler i klasseværelser i gammel afdeling ialt 7 lokaler

Dør mellem psykologkontor og læseklinik fjernes og skillerum etableres

Maleristandsættelse af trappegang mod nord i gammel bygning

Klasseværelser i gammel afd. trænger til maling

Undersøgelse om spørgsmålet om lydisolering ved sanglokale i ny afd.

Opretning af tagrender på hall

Etablering af ind- og udvendig belysning ved hovedindgang

Asfaltrep. på hele området.

Rep. af hængebro på legeplads

Etablering af hegn mellem legeplads og inspektør-bolig

Murerrep. af skorsten, gavl og trappe på inspektør

Fældning af træer i inspektørens have.

Femhøj Skole.

Opretning af fliser ved tumlesal

Behandling af vinduer og døre på tumlesal

Montering af ny gitter på loftamatur i tumlesal

Skolepasningsordning, Femhøj Skole

Intet at bemærke.

Klubben

utæt tag.

Sogneskolen

Lokale nr. 107 :  
træk under vinduerne

Lokale nr. 112:

pudsesteder på væggene males  
hjørnet på podiet rep.

Lokale 125:

LinoTeumskant på podiet rep.

Lokale 128:

huller i vægge rep.

Lokale 203 og 204:

Evt. sænkning af lofter + isolering

Fysiklokale:

opsætning af telefonbruser og håndvask  
do af 220 w elforsyning over hvert arbejds-  
bord

opsætning af afsætningshylde overfor nuværende  
hylde ved udslagskumme

udskiftning af nuværende afsætningshylde

rep. af sikkerhedsskærm

fjernelse af gamle elevelstik

demontering af gamle eltavle

opsætning af kantbrædder ved mørklægningsgardiner  
6 fag

rep. af udsugningsanlæg fra stinkskab

Jægersprishallen

Etablering af nye volleyballsæt

tag over cykelskur rep.

knækfliser ved cykelskur fastsløbes

udskiftning af vandautomat i køkken ved indgang  
mod nord

udskiftning af gamle radiatorventiler til termo-  
statventiler

Pedelbolig

Rep. af tagpaptag over udhus

Møllegårdskolen

Blok C: Linoleum i baderum C og D udbedres  
Afløb i baderum ved omklædning C og D renses  
Udgang fra hall mod syd rep.  
lakering af hallgulv  
lysstofrør i hallen udskiftes  
lysamatur på væggen i hallen rep.  
tætning af ovnllys  
gennemgang af ventilationsanlæg

Blok E: Skydedør i toiletter fjernes  
udvendig murværk og sokkelpuds rep.  
udskiftning af 48 stk. lystryk til fugatryk

Blok D: Tætning af vinduer

Møllegårdskolen udendørs

Fugning af murværk mellem blok E og Blok B  
rep. af tag over blok C og E og B ved håndarbejde  
kloak udfør E 2o renses  
udskiftning af 2 stk. bølgeplader ved cykelskur

Møllevej 81. A-B-C-D-og E

81 C : evt. istandsættelse af køkken  
gangen istandsættes



Pensionistboliger Askevej/Rønnevej

- Rønnevej 1: intet at bemærke
- Rønnevej 3: eftersyn af tag over loftlem  
lysamatur i køkken fastgøres
- Rønnevej 5: intet at bemærke
- Rønnevej 7: intet at bemærke
- Askevej 6 A: intet at bemærke
- Askevej 6 B: opsætning af hylde i værelse  
tapet i gang
- Askevej 6 C: intet at bemærke
- Askevej 8 A: udskiftning af komfur
- Askevej 8 B: maleristandsættelse af entre-  
køkken .  
Udskiftning af komfur
- Askevej 8 C: intet at bemærke

Bygningen generelt: behandling af udhæng, opret-  
ning af fliser og trapper.

Hovedgaden 146.

Under hensyntagen til forestående større ombyg-  
ning ved udskiftning af tag m.v. er der intet  
at bemærke.

Kulbhus, Sportsvej

Opsætning af tagrender på murstensbygning mod  
nord, da der er projekt igang med hensyn til  
om- og tilbygning af klubhus er der ikke yderlige-  
re bemærkninger.

Kignæshallen

Lakering af gulv i hall  
opsætning af knagerække i herrenes omklædning  
rep. af tagnedløb i bygningens nordøstlige hjørne  
etablering af ventilation i såvel herre som dame-  
omklædning  
ombygning af døre i vindfang til dobbeldøre  
rep. af hul i væg ved telefonboks  
opsætning af skånelister i kantine  
undersøgelse af spørgsmålet om varmvandsforsyning  
ved spidsbelastning.  
Rep. af udvendig beklædning enkelte steder er  
bølgepladerne gået i stykker.

Hovedgaden 37.

Intet at bemærke

Møllevej 25.

Biblioteket: tætning omkring ovenlys  
beskyttelsesliste på søjle i  
bibliotekslokale

nyt tag over cykelskur

Beskyttede boliger ParkvejParkvej nr. 5

Rensning af tagrender

Parkvej 7

Stuevindue er utæt, tagrender renses, der etableres adgang til huset for kørestol. Etablering af fliser adgang fra udhus til have.

Parkvej 9

Intet at bemærke.

Parkvej 11.

Tætning af terrassedør.

Parkvej 13.

Intet at bemærke.

Parkvej 15.

Tætning af havedør. Efterkitning af vinduer, rep. af udhusedør til have.

Parkvej 17.

Intet at bemærke.

Parkvej 19.

Intet at bemærke.

Parkvej 21.

Rep. af bruser i badeværelse. Rep. af dør til skraldebøse.

Parkvej 23

Karm over vindue i stue rep. Afløbsrør fra vaskehus tætnes, tagrender renses.

Parkvej 25.

Intet at bemærke.

Parkvej 29

Intet at bemærke.

Parkvej 31

Rep. af støtter ved toilet. Rep. af skablåger og skuffer i køkken.

Parkvej 33

Ny rude i havedør. Aftræk i køkken rep.

Parkvej 35

Re. af ringeapparat ved hoveddør. Tapet i stue værelse og køkken .

Parkvej 37.

Intet at bemærke.

Parkvej 39.

Rep. af hoveddør.

Parkvej 41.

Intet at bemærke.

Parkvej 43.

Rep. af låge til skraldepose. Hoveddør tætnes.

Parkvej 45.

Intet at bemærke.

Parkvej 47.

Tætning af hoved- og havedør.

Parkvej 49.

Stue og køkken males og istandsættes. Rep. af trægavl mod vest, vinduer efterkittes.

Parkvej 51

Intet at bemærke.

Parkvej 53

Intet at bemærke.

Parkvej 55

Intet at bemærke.

Parkvej 57

Rep. af skuffe i køkken. Lås i hoveddør rep.

Parkvej 59

Intet at bemærke.

Parkvej 61

Rep. af lysstofrør i køkken.

Parkvej 63.

Intet at bemærke.

Parkvej 65.

Intet at bemærke.

Parkvej 67.

Intet at bemærke.

Beskyttede boliger generelt: Postkasser bør udskiftes. Rep. af flisearealer nødvendig.



Bakkegårdens Børnehave.

Evt. udskiftning af tæppebelægning i alrum til  
kokgulv.

Udvidelse af legeplads.

Tætning under samtlige udvendige døre.

Diverse udbedring af revner i murværk under vin-  
duer.

Behandling af vindskeder.

Levering af grus på legepladsen.

Opfyldning af jord i huller på højen.

Beplantning på terrassen.

Montering af fejelister, hvor der forefindes gulv  
af linoleum.

Evt. montering af hjul på køleskabe.

Rep. af toiletter.

Montering af skruestikke på arbejdsborde. —

Opsætning af lister ved køkkenbordsplader.

Gerlev Børnehave.

Maling af tumlesal og de tilstødende små rum.

Ny kokosmåtte og evt. rep. af gulv i vindfang.

Opsætning af beklædning på hoveddør.

Murerrep. af kældertrappe.

Rep. af lås på låge ved kældertrappe.

Vask i værksted hæves.

Rep. af udhæng (solafskærmning mod syd)

Udlægning af trykimprægneringstræ under gynger  
og rutchebane.

Opsætning af plade på væg i udhus.

Rep. af trådhegn.

Femhøj Station.

Rep. af tagrender.

Udlægning af mosegrisegift.

Levering af grus til gårdsplads ca. 3 m<sup>3</sup>

Levering af 4 stk. 40 Watt pærer til kælder

Rep. af hovedtrappe udv.

Lejligheden 1.tv.

Nyt loft i køkken. rep. af olieamin.

Lejlighed 1.th.

Maleristandsættelse af 2 stuer  
tidligere anvendt låge til skunkrum fjernes.  
Udførelse af garderobeskab i entre.

Belægning af hovedtrappe til 1.sal med vinyl  
Levering af slange og montering af koldvandshane  
i vaskerum for rengøring af brusekabine.

Kælderrum og gange hvidtes. Evt. etablering og  
rengøring af have til

Etablering af trappe til renovationsstativer.

Nye vægge omkring brusekabine i kælder.

Jægerspris Børnehave.

Eftersyn af vinduer med hensyn til hasper o.lign.

Rep. af gulvbelægning i toiletrum

Rep. af gulvbelægning ved trappe til kælder.

Lægehuset, Parkvejen, Jægerspris.

Rep. af udvendig murværk

montering af trykudligningshætter tag

afskærmning af ventilatorer i murværk

eftersyn af atriumgård gartnermæssigt

nyt skilt med tekst "Lægehus" monteres ved  
Vinkelvej/Møllevej.



Jægerspris kommune  
Ejendomsudvalget

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

21. Matr.nr. 43 C, Gerlev by, Enghaven 21.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
Enghaven 21, Gerlev fremsender ansøgning om  
tilladelse til at opføre en tilbygning til ekst.  
damefrisørsalon.

Besvaret den:	8.6.1982
under j. nr.	matr.nr.

22. Til ejendomsudvalget.

MT/pk

Indstilling til bolig, beliggende Hovedgaden 37,  
3630 Jægerspris

Det sociale udvalg har indstillet  
ovennævnte lejligh

Besvaret den:	8.6.1982
under j. nr.	17-1-13

23. Brandsikring.

Boligministeriet fremsender cirkulæreskrivelse  
om brandsikring af ældre ejendomme.

Besvaret den:	8.6.1982
under j. nr.	17-1

24. Jægerspris Rådhus

Stillingtagen til arkitekt og ingeniør ved-  
rørende evt. udvidelse af rådhuset, såfremt  
godkendelse af dette meddeles af byrådet den  
15.6.1982.

Endvidere skal tages stilling til licitations-  
form.

Besvaret den:

under j. nr.

Gunnar Christensen  
formand.

Dag og år:  
1.6.1982

Blad nr.  
38a

Formandens  
initialer:

Jb

21. Godkendt.

22. Tilbydes  
Priske alle 36.

23. til efterretning.

24. Særligt projektil  
godkendes i Byrådet  
indstillet Mønstre & Mønstre  
samt ark. Kun i mod den  
sintus en uoverens  
drøftelse af ting.  
Fuldstændt licitationsform, anbefales.